



Muro Armadura



INTRADÓS

TRASDÓS



Recubrimientos nominales

- 1- Recubrimiento portillo, lateral contacto terreno ≥ 8 cm.
- 2- Recubrimiento portillo, lateral libre interior 3,5 cm.
- 3a.- Recubrimiento zapata, horizontal contacto terreno ≥ 8 cm.
- 3b.- Recubrimiento zapata con hormigón de limpieza 4 cm.
- 4- Recubrimiento zapata, superior libre 4/5 cm.
- 5- Recubrimiento zapata, lateral contacto terreno ≥ 8 cm.
- 6- Recubrimiento zapata, lateral libre 4/5 cm.
- 7- Recubrimiento superior en coronación 3,5 cm.

10 m DE MUR DE CONTENCIÓ AFFECTAT

PM		ENERO 2017	UNITAT DE VIES I OBRES	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO NO EJECUTADO POR LA OBRA PARALIZADA CON EXpte. MA 231/00 DE LA CALLE RECTORIA Nº3 D'ANDRATX.-	
Plano Muro		TECNICS MUNICIPALS		ESCALA 1/50	