




PORT D'ANDRATX

- 3.2.1.-Bombeo Camí de Sant Carles (5)
- 3.2.2.-Bombeo Club de Vela (6)
- 3.2.3.-Bombeo Far Gran (7)
- 3.2.4.-Bombeo Cala D'egós (8)
- 3.2.5.-Bombeo Cala Llamp-congre (9)
- 3.2.6.-Bombeo Espigón Rfo Andratx (10)
- 3.2.7.-Bombeo Cala Moragues 1 (11)
- 3.2.8.-Bombeo Recó des Múrter (12)
- 3.2.9.- Bombeo Tonjina (13)
- 3.2.10.- Bombeo Pl (14)
- 3.2.11.- Bombeo Garrover 1 (15)
- 3.2.12.- Bombeo Garrover 2 (16)
- 3.2.13.- Bombeo Oliveira 1 (17)
- 3.2.14.- Bombeo Oliveira 2 (18)
- 3.2.15.- Bombeo Tintoreria (19)



SITUACIÓN DE LAS EBANS OBJETO DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO			
PU3		JULIO 2014	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE
URBANIZACIONES		Ajuntament d'Andratx	
PLANO DE SUELO URBANO		ESCALA s/e	